



东南商報

2014年10月12日 星期日
编辑：陈也喆 组版：王 蓉

银光闪闪的镴器，衬着红色绸布，显得高贵精致。



天童镴会上展示的镴制兵器。

镴 (là)



“十里红妆”中少不了镴器。



打镴技艺



1.融镴



3.裁剪



4.沈福定正在焊接



2.浇镴板



5.雕刻花饰

简单来说，打镴分为五步：

1.融镴。根据制作容器的大小估算，在小铁锅中溶面成镴液。

2.浇镴板。将镴液小心地倒在平板上，摊平凝固后成为薄镴板，拿捏好厚薄是关键。镴条表面有鱼鳞状花斑，说明质量上乘。

3.裁剪。薄镴板冷却后分割剪裁，捶打使其厚薄均匀。这一步的功夫在于“打”。

4.焊接。将各个部件组装成一个完整的镴器。

5.磨光、修补，雕刻花饰。

