



读新闻
聊话题
送福利

开捕渔船归来 路林市场昨售出300多吨海鲜

白蟹上岸 速来尝鲜

详见 03 版

2016年底交付的姚景花园



掉落在楼道口的混凝土雨棚。通讯员供图

宽约1米

高约1米

长约3米

事故原因

市住建委安全质量监督总站:从现场初步勘查情况来看,这是一起完全没有按照施工图纸施工的违规事件。

原本应该整体浇筑的这个雨棚,并没有按图施工。而是采用了后期钢筋植入的植筋法,而且,从断面上裸露的钢筋长度来看,植入的钢筋长度也远没有达到保护长度。

丢完垃圾刚走进楼道
脑后忽然“轰”的一声

楼道口 混凝土雨棚 塌了

居民诉求

才交付2年多发生这样的事,当初是哪几个部门负责验收的?如何通过质量验收的?

共同参与全面排查类似雨棚,最后公开排查报告,拿出整改方案及处理措施。

要求由第三方对住房质量进行重新鉴定,如鉴定不合格,由开发商承担一切后果。

详见 06 版

广告



信任传承·相伴成长



微信公众号二维码