



6月11日，令球迷疯狂的“欧洲杯”在法国开赛了，整个赛事将持续一个月。可球赛期间，酒后驾驶、噪音扰民、球迷打架等这类事也是层出不穷。昨天，警方发布预警，提醒球迷看球要理性，小心“嗨过头”。

记 者 张貽富
通讯员 洪茜琼



漫画
沈欣

看球需理性 小心“嗨过头”

醉酒球迷马路当床睡

13日凌晨，钟公庙派出所接到求助电话，说在宁南北路上有一个男子躺在路中央。报警的司机

有人，还满身酒气。民警赶到现场后，试图叫醒男子，但该男子却一动不动。民警立即拿来清凉油抹在男子太阳穴处和鼻下，男子过了大概一刻钟才醒来。男子告诉民警自己

姓陆，安徽人，当天是因为和几个朋友一起看欧洲杯，大家一起喝了点酒。没想到酒量一般的陆某酒醉后把马路当做自己家了，倒头就睡，幸好张某打电话报警，不然后果不堪设想。

激情球迷吓哭邻家宝宝

欧洲杯踢得如火如荼，可对于不是球迷的刘女士来说，这是件很痛苦的事。她家住钟公庙街道钟公庙菜场附近，她的小宝贝才5个月大，平时也很乖，常常晚上一觉到天亮。可11日晚上，宝贝频繁哭醒。

迷，那晚邀请几个好友到家看球赛。凌晨，他们激烈的加油声吵到隔壁的小宝贝，小宝贝频频被吓醒哭闹。刘女士很心疼，穿上衣服去敲门，想让小陶他们安静点。不料，门一打开，几个大男人气势汹汹和刘女士吵了起来。

开幕赛，东道主法国队对阵罗马尼亚队。小陶等人是罗马尼亚队的球迷，最后罗马尼亚队以1分之差输给了法国队。心爱的球队输球，他们情绪很差，一伙人便往刘女士身上撒气。

铁杆球迷醉驾看欧洲杯

小李25岁，台州人，是个铁杆球迷。前两天，朋友小方邀请他去家里吃晚饭，两人边聊天边喝酒，很开心。到晚上10点，另一个朋友小王打来电话，约他到鄞州某KTV

一起通宵看欧洲杯。小李心动了，向小方借用车子。想到这时候开车属酒驾，容易出事故，小方拒绝小李的要求。可小李借着酒劲，趁小方不注意，一把抢

过他手里的车钥匙，发动车子一踩油门跑了。考虑再三，小方报警，警方在云龙高速出口附近设卡拦截逮住小李。经检测，体内酒精浓度124mg/100ml，属醉酒驾驶。

两队踢球竟成双方球迷对抗

方某是爱尔兰队的粉丝。13日晚上，他和朋友一起去钟公庙街道某夜宵店喝酒看球。夜宵店生意很好，大多是球迷。老板为迎合欧洲杯，特地装了台大屏幕的电视机。

始。方某的邻座是许某和他的一帮朋友，两桌人年纪都在30岁左右。看到精彩处，大家热血沸腾，互相点评。可慢慢的，分歧出现了。原来，许某这一桌是澳大利亚球队的球迷。爱尔兰球队有机会进球

时，方某一桌人起身欢呼，而许某这桌叹气惋惜。渐渐地，你一句我一句，两桌人发生争吵，夜宵店老板见情况不妙连忙报警。

次日零点，球赛开

爱尔兰球队有机会进球

市公安消防支队曝光 26家重大火灾隐患单位

海曙区

高登数码广场大厦：已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用；火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；防烟楼梯间门的损坏率超过20%；疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%；消防控制室未设置外线电话；消防水泵房电话故障；五楼、六楼的电梯间前室防火门被拆除，设置了防火卷帘。

新怡家时尚宾馆有限公司：东侧楼梯间未设置成封闭楼梯间，设置不符合规定；西侧楼梯间没有直通地面。

江东区

珊瑚虫网吧：未与封闭楼梯间形成防火分隔；机械排烟系统无法正常启动；烟感及手动报警按钮无法正常报警。

东苑招待所：部分防火门损坏；疏散指示标志损坏率超过50%；自动喷水灭火系统瘫痪；火灾自动报警系统瘫痪。

江北区

九天河浴场：建筑物的安全出口数量不符合规定，或被封堵；安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。

新宁波人之家的居住出租房：搭建违章建筑，防火间距被占用；未按规定设置室外消防给水设施；未采用封闭楼梯间；未按规定设置火灾自动报警系统；部分室内消火栓无水；未按规定设置疏散指示标志、应急照明；电气线路私拉乱接，违反规定在可燃材料上直接敷设电气线路。

镇海区

天香水汇休闲会所有限公司：该建筑内防火门闭门器、顺位器损坏超过50%；走道地毯采用可燃材料装修。

蛟川街道石塘下村经济合作社投资建设的俞范东路西侧商业街：该建筑内疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%；火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；自动消防设施不能正常联动控制。

北仑区

华乐绣服有限公司：丙类厂房与宿舍混合设置在同一建筑内。

宁波富苑城市酒店

有限公司：西北角楼梯间和中间楼梯间首层不能直通室外，中间楼梯间缺少防烟前室；中间楼梯间一层扩大前室及三层防烟前室内采用可燃材料装修；宾馆内封闭楼梯间、防烟楼梯间防火门损坏率超过50%；火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；自动消防设施不能正常联动控制；宾馆自动喷水灭火系统不能正常使用。

鄞州区

鑫泺洗浴有限公司：浴场火灾自动报警系统主机故障；水泵房消火栓泵喷淋泵故障，无法运行；疏散指示标志、应急照明大量损坏，损坏率超过50%。

任丰大酒店有限公司：消防登高场地被占用；西侧楼梯间首层未直通室外；火灾自动报警系统处于故障状态，不能正常运行；自动喷水灭火系统无法联动；疏散指示标志损坏率超过50%，部分区域未安装应急照明灯。

慈溪市

鑫鹏酒店管理公司：自动喷水灭火系统不能正常运行；火灾自动报警系统处于故障状态；消防用电设备末端自动切换装置不能正常运行。

春顺电器有限公司：1#厂房内住人和设置仓库，且未进行有效的防火分隔和设置独立的安全出口。

宁波永敬会计师事务所有限公司：火灾自动报警系统故障；水泵房消火栓泵2号泵故障；水泵房备用电源故障；50%以上疏散指示标志、防火门损坏。

余姚市

荣芳五金制品有限公司：室内消火栓无水，厂房内设置员工宿舍且未采取有效的防火分隔，其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准。

宁波新韩洁具有限公司：员工宿舍应急照明灯不足，其他建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过50%；员工宿舍安全出口数量不足，且未设置防火门，除公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外的其他场所，其安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。

奉化市

清水湾大浴场：封闭楼梯间内设置可燃地毯；二、三、四层东侧部分房间及内走道未设置自动喷水灭火系统；防火门闭门器损坏超过50%。

永盈针织厂：该单位未设置室内消火栓系统；楼梯间门的损坏率超过50%；该单位未按规定设置疏散指示标志；该单位疏散走道上设置栅栏门。

宁海县

跃龙街道东方魅力歌舞厅：封闭楼梯间形式设置不符合标准。

鹏腾网吧有限公司：封闭楼梯间形式设置不符合标准。

象山县

东湖假日酒店：内走道未按规定设置消防排烟系统；楼梯间设置形式不符合规定；吊顶为木龙骨。

碧海云天商务酒店：火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；室内消火栓系统存在故障；封闭楼梯间防火门损坏率超过50%；疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%；内走道未按规定设置排烟设施；自动喷水灭火系统不能正常运行。

大榭开发区

威盾斯保险箱有限公司（榭北厂区）：厂房之间搭建钢棚，消防车道被占用；厂房之间违章搭建，防火间距被占用；厂房的安全出口数量不足；室内消火栓系统全部损坏。

高新区

梅墟化工有限公司：生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

东钱湖

宁波全祥塑料包装有限公司：厂房的安全出口数量不符合规定；丙类厂房与宿舍混合设置在同一建筑内不符合消防技术要求；厂房内电气线路不符合消防技术要求；厂房内装修材料不符合消防技术要求。

颜杰