


货证不符 标准降低 高价低报 三大顽疾成产品出口非洲“拦路虎”

□ 张新 徐文

近年来，输非贸易已成为宁波外贸新的经济增长点，据统计，2014年上半年宁波口岸对非出口总额达到346.3亿元人民币，占宁波口岸出口贸易总额的8.5%，同比增长7.7%；均高于同期对亚洲1.7%、对南美1.3%、对欧洲6.5%、对美国6.3%的出口贸易增长速度。

据了解，宁波向非洲出口的商品包括机电、建材、轻纺类产品等工业产品。但检验检疫部门在检验检疫监管中发现部分对非出口产品在基本性能、使用寿命、安全指标、售后服务等方面存在问题。具体包括：

一是出口货物货证不符现象较为普遍。输非商品主要不合格情况为实际出口产品与申报不符，占不合格总批次的70%以上。且随着查验力度的逐步加强，检出的瞒报、夹带、虚假申报等出口商品货证不符现象逐年上升。以余姚地区为例，2012年输非商品不合格率为1.3%，2013年不合



办事指南

问：请问可以在宁波海关查询某项商品的进出口情况吗？

答：某些商品在宁波口岸进出口涉及的企业大于3家，其进出口总额、国别等可以查询，但不能涉及具体企业对该项商品的进出口情况。

问：一票报关单可以报多份通关单的货物吗？

答：一票报关单只允许填报一个通关单。

问：企业可以在宁波海关下设的隶属关（处）查询数据吗？

答：不可以，宁波海关综合统计处负责宁波关区企业进出口数据查询。

问：报关单证、进出口单证、合同以及进出口业务直接有关的其他资料按照海关要求应当保存多久？

答：报关单证、进出口单证、合同以及与进出口业务直接有关的其他资料，应当自进出口货物放行之日起保管3年。

问：我们公司产品向海关申报出口后，海关查验发现申报的退税率比实际的要高，请问该如何处理？

答：如查验后发现实际货物退税率与申报不符，则按照相关规定，“影响国家外汇、出口退税管理的，处申报价格10%以上50%以下罚款”。

（以上内容摘自《宁波企业开拓国际市场1000个怎么办》）

公告

凡在2014年6月30日之前被扣留在宁波市公安局北仑分局交通警察大队（包括辖区新碶、大碶、小港、柴桥、白峰、春晓、霞浦、梅山中队）的二、三轮摩托车，至今尚未处理的，当事人必须在此公告后三个月内，持《公安交通管理部门强制措施凭证》到北仑交警大队（或相关交警中队）接受处理，逾期公安交通管理部门将依法处理相关车辆。处理机关：北仑交警大队（辖区各交警中队），联系电话：86775813。网址：http://www.bljj.gov.cn。

宁波市公安局北仑分局交通警察大队 2014年9月9日

格率为2.7%，2014年上半年不合格率则上升至25.4%。如2014年7月，埃及进口商通过宁波一家外贸公司购买一批价值3.6万美元的汽车零部件，实际商品涉及十多种汽车配件，但该公司仅申报了备案过的三种产品。

二是部分商品存在安全隐患。由于产能过剩、产品结构雷同等原因，特别是为迎合非洲普通消费者的购买力，出口非洲市场产品压价竞争现象相当普遍，进口商刻意追求低价，忽视产品质量。2014年上半年，质检部门检出多例输非电器产品的触电防护装置不足、采用假冒伪劣的关键元器件等。如余姚检验检疫局在对出口埃塞俄比亚的野营灯进行现场检验时，发现该产品配套用电源线组件有严重电击和火灾风险。在对出口埃及的车用充气泵进行现场检验中也连续发现3批次产品不合格。

三是商品虚假低报货值现象值得关注。一些国外客户在进口清关中国商品过程中虚假低报商品金额，以逃避进口国关税。高价低报货款一般用于生产企业来说都不会受影响，同时还满足客户要求，因此时常会默许进口商高价低报。据统计，2014年至今余姚检验检疫局已连续查处了第三批虚假低报货值的商品。

对此，检验检疫部门建议企业：一要重视合同评审工作，在合同签订前一定要详细了解客户的要求，对于低价申报、购买假证、瞒报错报、降低产品标准等不法行为应予以明确拒绝。

二要合理安排装载时间，由于装载时需要工作人员进行现场监视，因

此输非商品装载时间应与出口其他国家货物的装载时间错开，保证输非货物及时装载。

三要提高产品风险管控意识，非洲市场广阔且发展前景良好，企业应牢牢把握风险意识，避免不必要的损失。

埃及婴儿学步车安全标准升级

最近，埃及标准化和质量组织发布婴儿学步车安全标准ES7670/2013，出口埃及的国内相关厂商应重视此项标准。

该标准要求婴儿学步车的生产商和进口商，应保证其产品符合ES7670/2013标准中的安全要求和测试方法。该标准与欧洲关于婴儿学步车安全要求和测试方法的标准EN1273/2005一致，对使用材料的化学特性、耐燃性、边角和突出物、小物件、印花、座椅、刹车装置等结构的安全要求相当严格，将从锁定折叠及车架调整机构、座椅高度、

静态和动态稳定性、静态和动态强度、防楼梯跌落、刹车装置、印花及标示浸泡等方面进行标准测试。

为此，提醒相关企业密切关注埃及婴儿车的安全新标准，通过学习掌握新的安全标准及技术要求，了解新标准的具体项目变化，做到心中有数；及时采取应对措施，严格源头管理，控制质量安全；加强合格供方评定，保证从各个零部件到成品的每一道工序都符合质量安全要求；积极与科研部门协作，为产品设计开发提供设计保障，确保输埃产品正常出口。（林燕）

欧盟对中国玩具频发通报

化学危险取代窒息危险成被通报最主要原因

2014年1-7月（1-30周），欧盟RAPEX系统发布对中国产品通报（不包括台湾和香港地区）773例，其中玩具被通报数量最多，共320例，约占对中国通报总数的41.4%，同比增长73.9%，占据通报榜的首位。

据统计，西班牙、捷克、立陶宛、法国以及匈牙利是欧盟对中国玩具通报的主要成员国，其中以西班牙最多，共73例，占通报总数的22.8%。玩具在西班牙节日消费中占据重要的地位，出于贸易保护、市场竞争和消费者保护等因素，西班牙是欧盟执行新《玩具安全指令》、REACH法规等法规标准最为严格的成员国之一；其次是捷克，63例，占19.7%；立陶宛为23例，占7.2%，位居第三；法国和匈牙利分居第四、五位，分别为22例和17例，各占6.9%和5.3%。

从通报原因来看，化学危险是上半年欧盟对中国玩具通报的最主要原因，共154例，占48.1%；窒息危险（包括呛噎、憋闷和缠绕）位居第二，共115例，占35.9%；伤害危险（包括割伤、烧伤）位居第三，59例，占18.4%。法规标准方面，因化学危险而被通报的情形主要涉及欧盟REACH法规；因导致窒息、受伤等原因被通报的多涉及欧盟《玩具安全指令》及其协调标准EN71-1。

一直以来欧盟等发达国家对儿童的健康和安全极为重视，其颁布的法案及标准对玩具要求陆续加强，如2013年7月《欧盟新玩具安全指令》进入新的实施阶段，对化学安全要求大幅加强，不仅加大了我国出口玩具企业的生产成本，也进一步抬高了欧盟玩具市场的门槛；同时越来越多的玩具通报，一方面加深了消费者对对中国玩具的不信任，

另一方面更促使中国玩具成为欧盟当局的监管重点，形成恶性循环。值得注意的是，中国玩具被通报的危险类型较去年有明显的变化，2013年上半年被通报的危害主要集中在窒息危险，而今年其将近一半的危害类型都是化学危险，其中邻苯二甲酸酯类物质超标依然占了最大比重，据此可以看出欧盟当局对玩具的监管重点已经从物理危害逐渐向化学危害转移。

在此，提醒相关企业：一是密切关注RAPEX每周的通报内容，对自身产品进行比对，及时做好改进措施；二是深入学习与分析欧盟玩具安全指令和欧盟RAPEX法规内容，严格按照要求研发和生产各种玩具；三是重视对产品各项指标的检测，增强企业自检自控的能力；四是加强与第三方检测机构的协作，跟踪产品各个生产环节的质量，增强出口产品抵御各种风险能力。（杨建华 王佳宁）

输美产品应注意“加州65提案”

最近，余姚某电器企业生产出口到美国加州的一批价值四万多美元的工作灯因产品上未加贴警示标识，无奈退运回来进行返工整理。

宁波余姚检验检疫局随即按照进境返修货物流程要求对该批货物进行了情况调查，了解到退货具体原因是产品未加贴符合“加州65提案”的警示标识，该提案规定商家必须在可能释出“已知致癌物”或“已知可导致生殖系统受损”物质的消费品附上“清晰和合理”的警告标签。

据悉“加州65提案”即《1986年饮用水安全与毒性物质强制执行法》，法案要求加州政府出版具有致癌或生殖毒性的化学物质清单，清单每个季度进行更新。从1987年

首次出版以来，该清单中目前已包含约850多种化学物质。这些物质包括大量自然产生的和人工合成的化学物质，涉及用于杀虫剂、普通家用产品、食品、药物、染料或溶剂的添加剂或配料。它们可用于制造业和建筑业，也可以是化学过程的副产品，如机动车尾气。所列化学物质包括烟草烟雾、重金属（例如铅、镉和镍）和有机化学物质（例如邻苯二甲酸盐：BBP、DBP、DEHP、DINP、DIDP和DNOP等，以及多环芳烃：苯并芘等）。

“加州65提案”受控的产品范围包括：珠宝、玩具、电子设备、玻璃和陶瓷产品、纺织品、食品、药品、农用杀虫剂、染料、有机溶剂、建筑消耗品、汽车、香烟或天

然气燃烧产生的化学物质等等。目前“加州65提案”要求电子电气产品上与皮肤经常接触的电线、电缆及插头中的铅含量必须小于300毫克/千克，以及耳机线邻苯二甲酸盐小于100毫克/千克，否则必须附加警告标示。

为确保输美产品不因“加州65提案”而受阻，提醒出口企业：一是积极加强与检验检疫机构的联系，及时了解相关行业法规。二是高度重视并认真研读“加州65提案”，从客户处了解更多有关“加州65提案”的信息，明确是否符合已知的安全暴露要求，规避贸易风险。三是积极制定相应应对措施，完善质量控制体系，并从生产工艺上改进技术，提高产品环保性能。（周斌 马康）

欧盟豁免玩具导电部件镍限制

欧盟最近在其官方网站上发布了其对玩具安全指令2009/48/EC附件II附录A的修订，规定在玩具中以导电为目的部件中允许使用镍。

2009/48/EC附件II附录A是针对玩具中CMR物质（致癌、致畸和有生殖毒性的物质）的豁免清单。目前该清单中只收录了一种物质镍，豁免的使用场合有两类，一类是不锈钢玩具或玩具部件，另一类就是本次修订增加的以导电为目的玩具部件。欧盟委员会认为，正常使用的玩具电动功能部件的可接触性和表面积都较少，一般情况下，不会大量暴露在人体口腔或皮肤下，因而造成健康危害的风险不大，因此允许在玩具中以导电为目的部件中允许使用镍。

为此，提醒相关企业：一是抓紧搜集、了解新标准内容要求，及时将新要求落实到产品质量管理中；二是对产品原料、工艺等建立相应的质量控制体系，升级原材料，对原辅材料的增塑剂含量加强控制，将新法规要求落实到合格供应商评定、原辅料检验等工作中，着重核查材料成分、质量等级和合格证明等相关信息，从源头降低不合格品产生风险；三是加强人员培训，提高技术部、品管部等关键环节人员的敏感性，在日常工作中控制产品风险。（沈怡 王维）

美国规范婴儿配方奶粉制造标准

最近，美国食品及药物管理局（FDA）公布一项最终规则，为婴儿配方奶粉生产商订立了婴儿配方奶粉优良制造规范，包括必须对奶粉进行沙门氏菌及阪崎克罗诺杆菌等病原体测试，严格遵循品质控制程序（例如在推出市场前的最终产品阶段及保质期完结时须进行营养成分测试），在推出新配方时（包括配方出现重大改变时）应如何及时通报FDA等规定。

此外，美国FDA还公布了一份最终指引文件，文件列出了证明产品符合品质要素规定（如产品含有足够的蛋白质含量，足以供婴儿正常生长所需）的所需证据和相关的记录，以及自愿提交公民申请书以证明婴儿配方奶粉符合品质要素规定的程序，生产商借此来证明产品符合最终规则内的品质要素规定。

根据该规则，生产商必须自2014年9月8日起符合最终规则内的若干规定，其他规定则自2015年11月12日起生效。因此，提醒相关出口企业，按照规则严格控制生产制造过程，做到各环节不缺不漏，并且做好相应的记录，确保产品符合进口国的品质要求。（李宁）

日本修订电气用品技术标准

近期，日本经济安全省修订了9项《电气用品安全法》下采用IEC标准的技术基准（J标准），这是继今年4月出台的《电气用品技术基准的省令解释》修订案中修订15项技术基准之后，电气产品技术标准的再次升级。此次修订的执行日期为2014年10月1日，其中新旧标准的过渡期为3年，相关出口企业需及时关注。

《电气用品安全法》是日本政府为防止电气用品产生危险及故障为目的而颁布的，其中，J标准作为执行技术基准是引用IEC标准再加上日本国家差异而制定的。自2001年4月1日生效以来，为达到提高电气产品安全等级、控制新产品中存在的安全风险、满足本国市场产品结构变化等要求，该法规要求及技术基准不断得到更新。此次更新涉及产品包括音频、视频电子设备、照明器具、电气装置附件及弧焊设备等。

近年来，宁波电气用品产业迅猛发展，已在慈溪、余姚、鄞州等地形成多个产业集聚区、产品远销欧美、日本等发达国家地区，此次修订包含的产品，宁波地区出口企业均有涉及。因此，提醒企业一方面要及时关注出口市场技术法规更新，明确具体实施时间及过渡期，合理调整出口产品批次；另一方面要第一时间掌握最新技术资料，加强学习，主动调整设计及生产方案以符合最新法规要求，积极应对技术指标的升级。（方科益 陈健萍）

电吹风须防开关滑动不到位

近期，慈溪某电器公司一批出口德国的电吹风在接受客户到港抽检时，个别产品被检出存在档位开关滑动不到位、易卡死的问题。为避免由此可能造成的火灾隐患，该公司在和客户进行紧急协商后，选择将3870个电吹风产品全部退运回境进行返修处理。

检验检疫部门对退运入境的返修货物进行现场调查时发现：该批次电吹风产品采用的是滑动式三档位拨动开关。由于生产原因，部分开关存在滑动不到位、易卡死的缺陷。消费者使用了装配上述问题开关的电吹风后，在将开关由最大热功率位置拨动至断电位置时，如果用力偏小，容易导致开关滑动不到位、卡死在与断开位置相邻的最小热功率位置。此时，虽然电吹风中的电热丝仍处于通电加热状态，但是由于电吹风中的电机已被切断电源，风叶不转动，极易让用户误以为电吹风已被断电关闭。一旦使用者不注意及时拔掉电吹风的电源插头，就离开使用位置，电热丝加热产生的热量由于电机断开而得不到流通，将在极短的时间内在狭小的电吹风风筒内大量累积并使得局部过热，最终导致电吹风的内置保护装置尚来不及动作就熔融风筒和外壳，甚至引燃周边易燃物体，造成火灾危险。

为此，提醒出口电吹风生产企业：一、选择质量管理体系健全的开关生产企业，选择其经过专业检测机构测试或者认证过的开关；二、加大采购的开关入库前和整机装配后开关断开能力的抽检力度；三、电吹风的风筒和外壳等处严格按照标准的要求采用阻燃材料；四、在电吹风的说明书、吊牌等位置增加产品使用后应及时关闭开关、拔出电源插头的相关提醒信息和警告内容。（戴军）

遗失启事

热线电话：86783600

海洋与渔业局，遗失浙仑渔运268渔船检验证书，编号为：3302000080666，声明作废。
宁波北仑昆仑装饰工程有限公司，遗失浙BQ953B天安保险商业保单复印件，保单号为：6633630080220140000197，单证号为：1301638396，发票号为：02528263及强制险发票，发票号为：02528262，声明作废。
郑奇聪，遗失坐落新碶镇花峙新苑18幢306室土地证，号码为：仑国用(2004)字第012103号，声明作废。
李光喜，遗失登轮证，号码为：512531197003293298，声明作废。
顾东刚，遗失流动式起重司机操作证，号码为：TSGT-ZJS25224，声明作废。
宁波市北仑区腾鸣建材经营有限公司，遗失机构信用代码证，号码为：G1303020601379150U，声明作废。

郑科珍，遗失坐落北仑区新碶峨山路999号13幢2004室土地分割凭证，声明作废。
干乾君，遗失坐落北仑区新碶峨山路999号15幢608室土地分割凭证，声明作废。
虞颖君，遗失坐落北仑区新碶峨山路999号15幢2507室土地分割凭证，声明作废。
杨惠珠，遗失坐落北仑区新碶峨山路999号15幢1306室土地分割凭证，声明作废。
梁海琴，遗失坐落北仑区新碶峨山路999号1幢3202室土地分割凭证，声明作废。
缪小红，遗失坐落北仑区新碶峨山路999号7幢2502室土地分割凭证，声明作废。
董科君，遗失坐落北仑区新碶峨山路999号2幢306室土地分割凭证，声明作废。
张秀成，遗失坐落北仑区新碶峨山路999号第D1幢汽038号土地分割凭证，声明作废。
张英，遗失坐落北仑区新碶峨山路999号第D1幢汽293号室土地分割凭证，声明作废。

叶小建，遗失码头作业人员登轮许可证，号码为：330226197005204954，声明作废。
宁波市北仑区春晓镇慈杏村海陆股份经济合作社，遗失单位财务单章枚，声明作废。
宁波长通物流有限公司，遗失浙B88980海关监管货物载货登记簿，号码为：3104152884，声明作废。
朱信芳，遗失坐落新碶算山原油码头8幢302室土地证，号码为：仑国用(1996)字第07219号，声明作废。
李秀勇，遗失浙B5846K车辆完税证明，型号为：中华牌汽车FSV，完税证明号为：11335203331，声明作废。
宁波市北仑区小港镇潮海鲜坊，遗失通用手工发票（仔元版），号码为：00567151-00567175，声明作废。
宁波市北仑区白峰镇正诚销店，遗失营业执照正、副本，号码为：33020660074817，声明作废。
宁波立立半导体有限公司，遗失浙江省宁波市地方税务局通用机打发票，号码为：03685572，声明作废。

朱陈紫、吴江，遗失坐落北仑区新碶花香维也纳3幢储30、508室他项权证，号码为：甬房地他证仑（开）字第2012802369，声明作废。
宁波大东金属制品有限公司，遗失道路运输证，号码为：330206006506，声明作废。
赵伟峰，遗失销售不动产统一发票（自开）一份，号码为：00146839，声明作废。

无名尸体认领

2014年8月21日，北仑警方在九峰山旅游景区内发现一具无名女尸，年龄约60岁左右，身高160cm左右，上身着黑色长袖毛衣，下身穿牛仔裤，脚穿棉袜。希望知情者积极与警方联系。联系人：郭警官，电话：0574-86100110，86775524。
北仑公安分局大碶派出所 2014年9月9日

房屋权属证书遗失补证公告

根据《房屋登记办法》和《浙江省城市房屋产权产籍管理条例》及国家有关法律、法规的规定，以下房屋权利人已提出权属证书遗失补证申请，我处现向社会公告如下：房屋坐落北仑区新碶镇路980号10幢101室，储4，所有权（共有权人）名称：王友如，房屋所有权（共有）证号：2007800420，联系电话：86783494，宁波市北仑区房地产管理处 2014年9月9日

房屋权属证书遗失补证公告

根据《房屋登记办法》和《浙江省城市房屋产权产籍管理条例》及国家有关法律、法规的规定，以下房屋权利人已提出权属证书遗失补证申请，我处现向社会公告如下：房屋坐落北仑区大碶镇福路98号9幢1号，所有权（共有权人）名称：王瑜、房屋所有权（共有）证号：2012821721，联系电话：86783494，宁波市北仑区房地产管理处 2014年9月9日

房屋权属证书遗失补证公告

根据《房屋登记办法》和《浙江省城市房屋产权产籍管理条例》及国家有关法律、法规的规定，以下房屋权利人已提出权属证书遗失补证申请，我处现向社会公告如下：房屋坐落北仑区大碶镇福路98号9幢1号，所有权（共有权人）名称：贺宏辉、房屋所有权（共有）证号：17170，联系电话：86783494，宁波市北仑区房地产管理处 2014年9月9日

注销公告

经公司股东会同意，决定注销本公司，同时成立清算小组，并按有关规定办理工商注销手续。
特此公告。
宁波浙联国际物流有限公司 2014年9月9日