

习近平对东航客机坠毁作出重要指示 要求全力组织搜救 妥善处置善后 加强民航安全隐患排查 确保航空运行绝对安全 李克强作出批示

3月21日14时38分许,东方航空公司MU5735航班执行昆明-广州任务时,在广西梧州市上空失联并坠毁。机上载有乘客123人、机组人员9人。


事故发生后,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示,惊悉东航MU5735航班失事,要立即启动应急机制,全力组织搜救,妥善处置善后。国务院委派领导同志靠前协调处理,尽快查明事故原因,举一反三,加强民用航空领域安全隐患排查,狠抓责任落实,确保航空运行绝对安全,确保人民生命绝对安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示,要求全力以赴搜寻幸存者,尽一切可能救治伤员,妥善处理善后事宜,做好遇难者家属安抚和服务,实事求是、及时准确发布信息,认真严肃查明事故原因,采取有力措施加强民航安全管理。

根据习近平指示和李克强要求,中国民航局、应急管理部等有关部门已派出工作组赴现场指导处置,并调派广西、广东两地救援力量赶赴现场参与救援。目前,现场救援、善后处置及事故原因调查等工作正在进行中。

3月21日,东航一架波音737客机在执行昆明-广州航班任务时,于梧州上空失联。目前,已确认该飞机坠毁。机上人员共132人,其中旅客123人、机组9人。

民航局已启动应急机制,派出工作组赶赴现场。



坠毁客机

据介绍,该航班为东方航空 MU5735,由昆明飞往广州,根据 Flightradar24 显示,速度和高度在梧州附近出现骤降(上图)。

东航 MU5735 原计划于3月21日13时15分从昆明长水起飞,15时05分到达广州白云国际机场。

据悉,该航班由 B-1791,波音 737-800 (NG) 执行,2015年6月22日交付东航云南,客舱布局为 J12Y150。



坠毁地点

广西壮族自治区应急管理厅应急指挥中心称,东航波音737客机目前确认的坠毁位置为广西梧州市藤县埌南镇莫垌村神塘表附近山林。

据梧州消防介绍,该客机所处地理位置比较边缘,不是村落或城市,而是在一处山脉中。

据悉,藤县隶属于广西壮族自治区梧州市,东接苍梧县、长洲区、龙圩区,南界岑溪市、玉林市容县,西邻贵港市平南县,北与蒙山县、昭平县毗邻。



救援人员在现场搜救。

事态进展



现场发现的飞机残骸。

发现客机残骸碎片 尚未发现遇难者遗体

据广西消防最新消息,目前,最先抵达的救援部队发现客机残骸和碎片,但尚未发现遇难者遗体。

15时05分,梧州市消防救援支队接警后,启动应急预案,目前共调派162辆消防车辆、761名消防救援人员。

事故现场明火已扑灭

据广西壮族自治区应急管理厅应急指挥中心主任陈捷介绍,目前已经启动一级应急响应,市县救援力量已经到达事故现场,现场明火已经扑灭,搜救工作正在有序进行。

东航: 失事原因还在调查中,将积极配合相关调查

中国东航昨日发布公告称,飞机失事后,公司高度重视,立即启动应急机制,派出工作组赶赴现场,并已开通家属应急援助专线4008495530。本次飞机失事的原因还在调查中,公司将积极配合相关调查。

东航停飞全部737-800客机

记者从中国东航方面获悉,事故发生后,东方航空目前已经将该公司所有737-800执飞航班的飞机全部控制在地面,空中的航班落地后不再执行航班。

东航9个专项工作小组乘飞机赶赴事发地点

记者从东航方面获悉,中国东航已启动应急机制,成立了航空器处置、事故调查、家属援助、后勤保障、法律支持、公共关系、安全保卫、财务保险、客货处置等9个专项工作小组,第一时间乘坐调机飞赴事发地点,航班已于昨日18点起飞。

广西、广东派出专家组开展紧急医学救援

记者获悉,由广西卫生健康委领导带队,已组织12名重症、烧伤、骨科专家赶赴藤县支援。

目前,梧州市卫健委已派出80多名医护人员、36部救护车赶到现场,在现场设立救护点,安排好一、二线救治医院,设立快速通道,并准备血液以及各类抢救物资和设备。

记者从广东省卫生健康委获悉,目前广东组织4名专家已出发,驱车赶赴广西梧州藤县支援。

图文综合新华社、央视、人民日报等媒体