

网传宁波机场高架附近桥梁坍塌 记者多方核实:这是谣言

昨晚8点半,有微信网友发布一则小视频,称在宁波栎社机场附近,一高架处有桥梁坍塌,还多次重复系“特大新闻”,经金报记者多方核实,这是谣言!目前,公安部门已对此展开调查,并表示一经查实,将严肃处理。

□金报记者 朱琳



真相

没有“桥梁断裂” 只是货车轮胎陷入坑里

从这则时长15秒的小视频看,除了一名操着本地方言的男子大肆渲染这起事件外,并不能看出现场到底发生了什么,也找不到“桥梁断裂”的具体痕迹。

由于男子声称事情发生在栎社加油站旁的黄隘村,金报记者随即联系了海曙交警大队核实。值班人员告诉记者,称自己也看到了该视频,于是赶紧询问大队指挥中心,但指挥中心反馈,并没有接到这起警情。

随后,该工作人员又联系了宁波市公安局交通警察局指挥中心、110指挥中心,双方同样没有接到这个警情。最后,他又让栎社交警中队的民警前往视频拍摄的位置检查,民警仔仔细细转了一圈,未发现任何桥梁坍塌的迹象,可以说是一片平静。

昨晚10点27分,记者获得最新消息,经过仔细查找,海曙交警大队发现前天(1月15日)晚上23:14许,在视频显示的位置,有一辆运输车

梁预制板的大货车,在此处左转弯时,轮胎陷入了坑里,不过车辆并未侧翻,车上物品也没有掉落,由于这起意外,挡住了来往的车辆,因此有人将现场拍摄了下来,并肆意捏造,在微信内传播。据前天晚上接到报警后处警的栎社交警中队方面的消息,车轮陷入坑里后,对方还是自行解决处理的,民警负责在现场疏导交通,并无其他情况。

昨晚10:12左右,宁波市公安局网络警察支队的官方微博@宁波网警巡查执法也更新了调查后的最新进展:“#净网2019# #微博辟谣# 今日,有网友发视频表示栎社加油站旁黄隘村附近的高架倒塌,经属地公安机关现场核实反馈,并未有高架倒塌情况,以上消息为谣言,望大家不传谣不信谣。”

随后,宁波公安也在微博转发,并配文:“经属地公安机关现场巡查核实,无高架桥梁倒塌情况,道路设施正常,请大家不传谣、不信谣!#微博辟谣#”

提醒:

随意造谣将面临行政拘留

记者随后也采访了公安部门,得知随意造谣者,将面临严肃处理,《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条就规定:“散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。”

而一旦因造谣造成了恶劣的社会影响,将面临刑事处罚,《中华人民共和国刑法》有相关规定——

利用信息网络编造虚假信息,或者明知是编造的虚假信息,在信息网络上散布,起哄闹事,造成公共秩序严重混乱的,依照刑法以寻衅滋事罪定罪处罚。

根据《刑法》,犯寻衅滋事罪可处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

而在宁波,类似的事件也有发生,去年8月18日上午,网民吴某(男,40岁,慈溪崇寿人)在慈溪市崇寿镇一村民微信群内发布多段配音视频,将崇寿派出所民警抓小偷的现场视频进行虚构,谣称“老健民村两人被杀”,后该视频被众多网民转发,造成恶劣影响。

最终,吴某因虚构事实扰乱公共秩序,被警方处以行政拘留五日的处罚。

墙体发霉、粉刷层脱落、柜子里除湿盒全是水……

钱湖景苑湖滨1号小区 房屋渗水为何“滴滴”不休?


东钱湖旅游度假区建设管理局:维修方案即将公示



维权热线
56111111

昨日,徐女士打进“66111111”反映,说钱湖景苑湖滨1号小区房屋渗水严重,雨水渗进屋内,导致墙体发霉,粉刷层脱落。“整个屋子发霉发潮,柜子里只能用除湿盒除湿。”据了解,房屋漏水不止徐女士一家,渗水问题多年来迟迟得不到解决,已成了业主们一块心病。究竟情况如何?记者前往一探究竟。

□金报记者 徐晨冰 文/摄



徐女士家中保姆房北面墙壁,因渗水出现了霉斑

现场直击

墙体发霉、粉刷层脱落 放置的除湿盒里全是水

昨日一早,记者来到了钱湖景苑湖滨1号小区,该小区位于东钱湖旅游度假区湖滨西路北侧附近,2010年交付使用,开发商为宁波华龙投资建设开发有限公司。

徐女士的家在小区16幢104号楼502室,是一间总面积约180平方米的跃层式住宅。记者在5楼的保姆房发现,北面墙壁用一排木板挡住,长度近4米。木板后,原先的粉刷早已脱落,一块块黑色的不规则霉斑像膏药一样“贴”在墙上。

渗水并不止保姆房一处,在5楼客厅和顶楼卧室、阳台等多处房间均出现不同程度的渗水,尤其是次卧西南面墙壁,整个墙面斑斑驳驳,粉刷层因浸泡过久纷纷脱落。

记者打开顶楼次卧靠外墙的衣柜,一股霉味扑面而来,里面的被子摸上去有湿漉漉的感觉,徐女士在里面放了两大盒除湿盒,里面满是水。

业主哭诉

七八十户业主反映渗水 有的反复维修近十年

渗水现象不止徐女士一户,17幢116号511室、118号503室也出现了同样问题,天花板、墙角等渗水处的粉刷层纷纷翘起掉落,其中118号503室的一处大梁,还出现了多处竖向裂缝。“都不知道维修过多少次了。”小区物业管理处工作人员告诉记者,小区交付以来,已有七八十户业主反映渗水,但维修效果并不明显。

“我家从2010年交付开始就发现了渗漏,开发商当时说能根治。”业主徐女士告诉记者,从交付至今,她家大大小小维修了7次,但一到台风天或梅雨季,仍大面积渗水。

“时间太久了,这些临时挡水的木板都被泡变形了。”徐女士拿出被水泡弯变形的挡水木板告诉记者。

开发商:

房屋质量没问题 下周一前出维修方案

业主们怀疑房屋存在质量问题,于是向东钱湖旅游度假区建设管理局进行了反映,要求开发商拿出一个维修方案,彻底解决房屋渗水。

昨日,业主们还向记者出示了由宁波东钱湖旅游度假区建设局出具的《答复书》,答复书写道,2018年9月19日,东钱湖旅游度假区建设管理局会同开发商、施工单位、建筑专家、业主代表等到小区进行了查勘,最后认定,“‘湖滨一号’房屋存在部分沉降和墙体开裂渗水现象,但不影响结构安全,且渗水问题可通过维修解决。”同时,开发商也明确表态:“同意进行维修,将于国庆节后立即进行排查,厘清质量问题的产生源头,并确定维修方案并公示。”

可据业主们反映,开发商自去年9月底作出承诺至今,他们并没有看到任何维修方案,很担心维修一事不了了之。对此,记者联系了开发商宁波华龙投资建设开发有限公司。“维修方案要到下星期一前出。我们正在处理这个事情,不会不管不问。”该公司一名负责人解释。

东钱湖旅游度假区建设管理局:

会督促施工方尽快维修

那么,对于房屋渗水一事,监管单位又是什么看法呢?记者联系了东钱湖旅游度假区建设管理局。

“我们一直在协调这个事情,本着谁建造谁担责的原则,自去年7月以来,已多次约谈、联系开发商,协调、督促维修事宜。本周一下午刚约谈了小区的建造方万华建设,我们要求其承担维修责任。”一名工作人员告诉记者,在最近的这次约谈中,区建设局要求施工方尽快就房屋维修方案给予明确答复,并督促其实施维修。