



在破损的木栈道上有不少人在拍婚纱照。

# 东钱湖畔木栈道毁损严重

## 下个月起全面改造，木板换成塑木板

□记者 马涛/文 许天长/摄

在木栈道上徜徉，流连于湖光山色之中……对于喜爱休闲的市民来说，东钱湖畔无疑是个极好的去处。然而，东钱湖南岸一侧阳光水岸的木栈道，目前已有多处木板折断、缺失，还有螺丝松动和露出铁钉的情况，不仅秀丽景色因此打折，在行人安全方面也有不小的隐患。



使用了塑木板的码头看上去好多了。

**S** 中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK 宁波分行

### 民生财富马上盈 — 女节美丽签约

★新客户签约有喜  
★女人节优享理财

专享，稳健，高收益

期限：10个月

预期年化收益率：6.2%

认购期：截止3月13日

起息日：2014年3月14日

到期日：2014年12月29日



具体产品详询网点理财经理，或关注宁波分行微信平台—民生银行宁波分行

理财非存款，产品有风险，投资需谨慎，具体政策以产品发行公告为准，详询各网点理财经理，以上信息仅供宣传使用，不作为法律依据，最终解释权在法律允许范围内归中国民生银行所有。

民生网银地址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn) 可登陆个人网上银行

客服电话：95566 客户服务电话：95566

风险提示：购买理财产品前请至民生银行各网点进行风险承受能力评估，了解产品风险后，再行选择购买。

网点	地址	电话	网点	地址	电话
分行营业部	江东区头灶路346号	860287316702472	开明街支行	海曙区开明街437号	8720616787206199
北仑支行	上仑区神州路279号	86609831	南渡支行	海曙区中山公园166-168号	5571626687315066
高新区支行	鄞州区高江中路399-391号	862119900166211798	雪松支行	奉化市雪松桥东路12号	86996630
江东支行	江东区白泉东路713-717号	8720593067718-127	象山支行	江北区象山明珠大道127-130号	85068016
保税区支行	海曙区保税南路67-4号	8730859467301021	江北支行	江北区环城西路120-134号	87207711
慈城支行	慈城长乐大街100号	8625551366255538	栎社支行	栎社南路12号	86991609
横溪支行	慈溪市横溪镇横溪南路27-285号	86119730163119287	镇海支行	镇海区沿江西路200号	86006718
余姚支行	余姚市阳明西路385-396号	8616772735687713	海林市场支行	江北区风华路39弄29号	87616657
宁波支行	宁波市易园路1号	83522506	鄞州支行	鄞州区天宫巷59号	86021186

### 木栈道有多处毁损，一脚踏空或坠湖

昨天下午，记者来到了环湖南路与环湖东路交叉口附近的阳光水岸，现场不少腐烂得露出铁钉的木板格外惹眼。“刚才婚纱后摆被钉子挂了一下，害我差点摔倒。”正在拍婚纱照的小金说，这一路走过来，到处都是这种坏掉了的木栈道。除去一脚踏空的危险不说，湖水涌上来后木板上滑滑的，若是不留神很可能会滑倒。

一名裤脚被打湿的男子一边往岸上走，一边和朋友说着：“这些木栈道都坏成这样了，都没有人来修吗，至少应该立个警示牌吧。”

一名保安走到了湖边，对在拍婚纱照的几对男女和摄影人员叮嘱了几句。据他说，木栈道坏了有段时间，以前修修补补的，解决不了根本问题，“现在听说要大修了”。

记者找到了负责木栈桥设施维护管理的东钱湖投资开发有限公司。据一名工作人员介绍，阳光水岸木栈道的损坏除了风吹日晒雨淋等自然原因外，临湖被水浸泡、行人奔跑以及骑车对木栈道的伤害也比较大。发现问题后，已加强了巡逻力度，损坏严重的路段已经立有警示牌并封路。

### 将启动全面改造，用塑木板替换原木

针对市民的反映，东钱湖旅游度假区管委会日前答复称：4月至9月，将对整个环南湖岸线的木栈道、木栈桥进行改造，施工面积约9000平方米。其中水上部分将改用实心塑木板，陆上部分材料则是实心塑木板、花岗石和透水砼相结合。

这一改造方案，与不少市民的建议不谋而合。2月28日，网名“pada”的市民就在网上提过意见：“有的栈道木料看上去是木头，实际上不是的，那边的栈道就保持得非常好。不知道阳光水岸栈道为什么会用木材？没几年就坏掉了，难道没预料到木材容易腐蚀吗？”

据了解，塑木板是一种外观似木材的材料，在不少小区和家装中也会用到。昨天，东钱湖投资开发有限公司相关技术人员解释说，塑木板结合了植物纤维和塑料高分子材料的诸多优点，能大量替代木材，是一种低碳、绿色、可循环、可再生的生态材料。“与木制品相比，塑木板有很大性能优势，防火、防水、抗腐蚀、耐潮湿、不被虫蛀……而且平均使用寿命比木材长五倍以上，性价比有很大优势。”

记者昨天走访了江北日湖公园、鄞州公园等地，也看到不少栈道，凡是原木的均有损坏，而使用塑木板的就较为完整。以上这些栈道、栈桥长度较短，而东钱湖环湖南岸的木栈道因范围较大，人流量也大，故而遭受的损坏及关注度也格外密集。

### 材质各有优缺点，选用不能一概而论

对于“pada”等市民的疑问，东钱湖投资开发有限公司相关负责人昨天回应说，环南湖岸线为生态景观岸线，当时使用防腐木地板主要出于自然与生态方面的考虑。

“东钱湖作为旅游景区，开发建设首先要在保护生态环境的前提下进行，同时要考虑游客的舒适性和体验感。”这名负责人表示，原木栈道美观、大方，只是后期维护工作量大。而普遍被应用的塑木板需要在施工基础上铺设板材，可能会影响景区整体美观和游客的舒适感。

“我们早就留意到市民的建议，改造方案也几经修改，请教了不少专家，最后还是决定在不破坏水土、环境的情况下，改铺塑木板。”这名负责人说。

记者昨天还采访了宁波市园林管理局设施监管科科长龙骏，他介绍说，原木栈道下方只需架空就好了，不需要做基础。而用塑木板尤其是加入了花岗石等混合材料，下方可能要有水泥、塘渣垫层，这对生态是有影响的。

“从成本上讲，塑木板的造价比原木板低。但塑木板有在雨雪天易滑倒的危险，而且塑木板也是木材经黏结、压合而成的，也会有变形的情况。”龙骏表示，选用何种材质，必须结合周边配套设施，生态的影响而做一个系统的评估，不能一概而论。