


云南巍山古城大火引发公众质疑 600年古城楼缘何变身经营性茶馆

1月3日凌晨，拥有600多年历史的云南巍山古城拱辰楼，在一场燃烧了2个小时的大火中成为废墟，仅剩几根焦黑的木梁和断壁残垣。

记者现场调查发现，这起火灾并没有以往古城火灾常见的消防水源不足、道路狭窄等问题。那么，究竟是什么导致了如此惨重的损失？

▶这张拼版照片显示的是云南巍山古城拱辰楼未被烧毁前和烧毁后的对比（上图为2010年10月31日摄，下图为2015年1月3日摄）。

新华社发



一问：火灾扑救行动是否及时？

记者在现场看到，经历大火后的拱辰楼二楼仅仅剩下几根已成焦炭的木柱子，与烧毁前的辉煌壮观形成鲜明对比。从接到报警到火灾扑灭刚好2个小时，拱辰楼为何在这短短时间毁于一旦？当地政府、消防部门的扑救是否及时？

参与扑救的巍山县消防大队教导员杨再庆说，“3日2时49分接到报警，到2时55分消防车已经停稳，消防战士迅速布设水枪，登高平台车和水罐车也到现场。消防人员到场5分钟后，巍山县启动应急预案。同时，拱辰楼外有环形通道，消防车在到达现场过程中通行顺畅，能直接开到楼下。”

二问：失火原因是否与用电不当有关？

目前，由公安消防牵头、相关部门参加的事 故调查组正全力调查火灾原因。

在此次拱辰楼火灾中，一些群众怀疑火灾和在木质结构的古楼中大量使用电路等有关。古城多位群众反映，火灾前拱辰楼屋檐四周用灯泡串成了灯带，二楼的内部是用于表演洞经古乐的演出场所，并设有茶座。每人交2块钱的门票后，就可以上拱辰楼喝茶、吃点心、听音乐。记者在拱辰楼一楼的楼梯口看到，一个为拱辰楼招揽“古乐欣赏、艺术传承、歌舞休闲、茶饮餐点”的“千年古乐”的公告牌仍然矗立。走上二楼，废墟中可以看到一些烧化的电线、插线板等。

三问：省级文保单位如何变成经营性“茶馆”？

对于拱辰楼是否变身“茶馆”一事，县长王利伟表示，由于巍山古城游客众多，很多游客要到拱辰楼游览、观光。为满足游客的需求，体验南诏文化，2010年4月，拱辰楼正式作为南诏古乐展示场所，进行非物质文化遗产展示。拱辰楼的日常管理由南诏古乐团负责，经常性的监管、巡查由县文物管理所负责。

但记者从相关渠道获悉，巍山县文化体育局要求将拱辰楼交付给民众团体“巍山县南诏古乐团”进行管理和使用，作为业务部门的县文物管理所对于这种做法持否定意见。

记者获取了一份写于2010年4月24日的《关于对改变拱辰楼管理使用权的意见》。其中提到，根据《中华人民共和国文物保护法》第二十三条，核定为文物保护单位的属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑，除可以建立博物馆、保管所或者辟为参观游览场所外，如果必须作其他用途的，应当经核定公布该文物保护单位的人民政府

巍山县县长王利伟介绍，3日3时2分，巍山县启动《巍山县古城灭火救援应急预案》，成立火灾扑救指挥部。3时55分，增援的大理州公安消防支队4车43人赶到现场增援扑救。火灾发生后，共100余名专业扑救人员、10辆消防车参与灭火救援。

杨再庆认为，这次火灾扑救总体较有效率，控制住火势没有蔓延。“专家组的初步意见认为，拱辰楼之所以在短时间内被烧毁，一方面是因为木质结构建筑、天气干燥；另一方面，建筑内部的跨度较大、没有区隔，加之拱辰楼处于古城的最高点，空气充足且流通较快，很有可能发生了轰燃。”

在火灾发生前不久，记者也曾到过巍山古城拱辰楼。通过记者当时拍摄的照片能看到，主楼里设置了吧台、长桌和椅子，正对面是古乐演出的场所，现场用布幔做了吊顶，还安装了射灯和几个较大的仿古灯笼，地板上还有插座和电线，灯火通明。

记者从消防、文管部门获悉，火灾发生前拱辰楼未发现消防问题，拱辰楼、古城核心区也未发生过火灾。但记者在四方街和古城里看到，火灾发生后一些房屋上的电线仍然杂乱地缠绕在木质的门框上、房檐下，而商铺内有多种电器，照常开门营业。

文物行政部门征得上一级文物行政部门同意后，报核定公布该文物保护单位的人民政府批准。同时，《娱乐场所管理条例》第七条规定，“娱乐场所不得设在下列地点，（一）居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内……”因此，将拱辰楼交予巍山县南诏古乐团作为洞经演奏场所（大量人员聚集）进行管理和使用有悖上述规定。有关人士告诉记者，尽管文管部门不认可，但“人微言轻”，“胳膊扭不过大腿”，最终还是把拱辰楼交给南诏古乐团使用。

2014年以来，云南香格里拉独克宗古城、丽江古城，贵州报京侗寨火灾等古城、古镇、古村接连发生火灾事故。云南省社科院副院长杨福泉认为，除了木质结构隐患大、道路狭窄、缺乏消防水源等先天不足外，古城火灾频发和各地政府依法管理、重视程度有很大关系，“你无法叫醒一个装睡的人。如果不够警醒，不依法管理，古城火患将是‘按下葫芦浮起瓢’。”

据新华社电

哈尔滨仓库火灾事故 责任人被控制 大火存复燃可能

据新华社电 据现场消防救援人员介绍，哈尔滨市北方南勋陶瓷大市场火情复杂，不排除会出现复燃、楼体坍塌情况，救援难度不断增大。

记者4日10时40分在哈尔滨仓库火灾现场看到，位于太古街一侧坍塌楼体旁的居民楼有浓烟冒出。据现场消防救援人员透露，是地下火上蹿，导致复燃，由于建筑内部结构复杂，很难找到火点，复燃容易引发楼体再次坍塌的可能，情况危急。目前，消防救援人员在外围采取打水降温控制火情的方法。

此外，记者从哈尔滨市政府了解到，哈尔滨市道外区“1·2”火灾事故相关责任人已被公安机关控制，哈尔滨市多个部门已成立联合调查组，调查工作全面开展。

哈尔滨市政府秘书长、市政府首席新闻发言人黄玉生介绍，目前，明火已经扑灭，扑救进入清理残火阶段，过火面积1.1万平方米，坍塌面积3000平方米，火灾现场正在清理中。在受灾群众安置上，黄玉生介绍，现已分三个工作小组，分别登记疏散家庭、坍塌房屋、经营业户的受灾情况，全面核实人员身份信息。截至目前，所有受灾居民都已得到临时安置。

黄玉生说，调查工作已全面开展，调查结论做出后，市委、市政府将启动问责程序，依法依规对有关责任人进行严肃处理。

上海外滩踩踏事件 仍有1名伤员病情危重

据新华社电 经过医务人员的精心治疗，截至4日11时，在上海外滩踩踏事件伤员中已有24人经诊治后出院，25人继续在院治疗，重伤员减少到7人，其中1人病情依然危重，仍在积极抢救治疗中。伤员中男性7人，女性18人。上海市卫生计生委组织市级专家组和三家收治医院医务人员正密切监测病情，积极做好伤员救治，把救治重症伤员作为重中之重的任务，争取最好的治疗效果。

延安一商场数百人 争抢礼品活动被制止

无视上海踩踏事故教训，3日上午，陕西省延安大上品商场一楼人满为患，只为领到免费礼品。当天，数百市民前往商场，拿着手机展示商场所要求集的38个微信“点赞”，争着领取床上用品。然而，由于人数众多，场面十分混乱（下图）。11时许，30余民警赶赴现场劝离人群，并责令商场停止活动。事件未造成人员受伤。

据《华商报》

