

“嘭”的一声响，金属锥体从高处落下，直接穿透了头盔。6月30日，在宁波市产品质量检验研究院（以下简称宁波市质检院）位于北仑的国家智能制造装备产品质量检验中心内正在进行一个实验，结果显示这个头盔不符合最新的规定要求。现场，工程师和技术人员演示了不同的实验，通过数据展示不同品种头盔的抗压性、耐穿透等特性，也给出了购买建议。

摩托车、电动自行车乘员头盔是道路交通事故中降低驾乘人员头部伤害的重要装备。为规范和提升摩托车、电动自行车乘员头盔质量标准和安全性能，保障驾乘人员交通安全，多部门共同组织制定了强制性国家标准《摩托车、电动自行车乘员头盔》（GB811-2022，以下简称新标准）。该标准于2023年7月1日起正式实施。

为配合新标准实施，宁波市质检院自2022年6月起筹建宁波首个摩托车、电动自行车头盔检测实验室，并于今年6月通过省检验检测机构资质认定（CMA）与国家实验室认可（CNAS）二合一现场评审，获得与新标准相关的包括结构、视野、护目镜、耐穿透、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量等在内的全部13项参数的检测能力，填补了宁波在摩托车、电动自行车乘员头盔产品检验检测领域的空白。今后，该实验室能够满足宁波及周边地区电动自行车从整车到头盔的全部配套检测需求。

宁波市质检院相关负责人介绍，实验室还将承担区域内摩托车、电动自行车头盔监督抽查检验任务，并针对抽检结果开展分析研判、风险监测和预警交流，为监管部门提供精确全面的产品技术分析与科学可靠的技术数据，从源头避免因头盔质量问题对驾乘人员造成二次伤害。

## 7月1日起 头盔新标准实施 看看你的头盔 符合 新标准吗？



▲符合新标准的头盔。

▶技术人员在进行测试实验。



## 头盔新旧标准有什么不同？

GB811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》适用于摩托车、电动自行车驾驶人及乘坐人员佩戴的头盔。

相较于2010版，本次修订有以下三个特点：

一是扩大适用范围。在原有摩托车头盔的基础上，首次将电动自行车乘员头盔类型和技术要求纳入标准，填补了标准空白，解决了无标可依的问题；

二是细化了产品规格。结合中国人的头部形状特征，将头盔尺寸规格由3类增加至5类，兼顾了儿童和成人的佩戴要求，在头盔形状上提出了全盔、3/4半盔、1/2半盔等三种类型，适应了不同季节的使用需求，提升佩戴的舒适性；

三是提高了安全要求。增加了护目镜耐磨性、头盔表面强度等指标，完善了固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能等要求。

## 如何选择头盔？

一看：看产品是否有规范的中文标识，包括规范的厂名厂址、产品名称、执行标准、合格标志等，产品是否具有发泡材料缓冲层；

二闻：闻一闻头盔是否有刺激性气味，选择无气味或气味较小的产品；

三按：用手稍用力按压头盔的发泡材料缓冲层，选择缓冲层手感密实或有轻微反弹感，不出坑、不掉渣的产品；

四戴：试着佩戴头盔，头盔与头部贴合，佩戴舒适，如果配有护目镜，选择护目镜透光性能更好的透明镜片；

五问：不同头盔种类的防护性能不一样。新标准实施后，头盔分为A类（摩托车乘员头盔）、B类（电动自行车乘员头盔）。B类头盔仅适用于电动自行车乘员；A类头盔既适用于摩托车乘员，也适用于电动自行车乘员。

记者 毛雷君  
通讯员 莫兰 文/摄

## 眼睛里竟长出了翅膀状异物，医生说千万不要轻视

三年前陈大伯就感觉眼内角有异物感，当时以为是小毛病，没有太过在意。随着时间的推移，他的双眼逐渐出现了视力下降，眼红、眼痛、流泪等症状。

直到今年6月，眼睛里的异物扩散得越来越大，影响到了视力，才意识到它的严重性。通过熟人的介绍，了解到宁波鄞州眼科医院有一位眼表病专家李建东院长，在角膜移植手术、翼状胬肉手术及各种眼表手术有着非常丰富的经验。于是6月底，陈大伯从奉化来到了宁波鄞州眼科医院，找到李建东

院长进行诊治。经过李院长的详细检查，他被确诊为双眼翼状胬肉。

翼状胬肉是一种常见的结膜变性疾患，形成于睑裂部球结膜与角膜之间的赘生组织，形状酷似昆虫的翅膀。这种赘生组织的发展会逐渐侵犯到角膜，导致角膜的变性和视力下降。早期胬肉一般不会引起不适，但随着其向角膜表面生长，会引起眼红、眼干涩等不适，并最终影响视力甚至是眼部外观。因此，及早发现和及时治疗翼状胬肉非常重要。

李建东院长针对陈大伯的情况制定了

治疗方案。第二天，在局麻下李院长为他实施了“左眼翼状胬肉切除伴角膜缘干细胞移植术”。手术进行得非常顺利，术后视力也明显改善。

李院长提醒到，对于有翼状胬肉的患者，及早就医很重要。医生会根据病情，评估是否需要手术切除翼状胬肉。另外，需要注意的是，避免眼部刺激、加强眼部卫生等措施也是很重要的。同时，定期复查和随访也是确保翼状胬肉不复发的关键。

记者 毛雷君  
眼表病专家 李建东主任



### 分类信息

【刊登热线】  
56118885  
56118880

【办理】海曙区，颐南街62号（都市仁和中心）20楼2011室  
【地址】鄞州区，宁东路901号宁波报业传媒大厦一楼

### 法律服务

●离婚、房产、经济纠纷 87295238

### 声明公告

刊登热线：  
56118880

### 爷玛喜新能源健康燃气灶

节能环保，保护家人安全健康，售价7999元/台，凭宣传页和报纸优惠4000元，再送（标配）爷玛喜吸油烟机一台，爷玛喜专卖店：宁波天童北路20号。  
联系电话：18957456281

●浙大宁波理工学院遗失象山鑫新船舶设备安装有限公司开具的宁波增值税普通发票2张，发票代码033021800104，发票号码10042551（59800元），10042550（50000元），声明作废  
●宁波今升信息科技有限公司遗失法人章（郭亮）一枚，声明作废  
●唐孟君遗失宁波市鄞州区人事局颁发的助理工程师证，公布文件号：鄞人职（2011）3号，遗失声明

### 合并公告

根据宁波利时信息科技有限公司（存续公司）与宁波同茂信息科技有限公司的合并协议，上述两公司拟合并为宁波利时信息科技有限公司。原宁波利时信息科技有限公司继续存续，原宁波同茂信息科技有限公司办理注销手续。上述两公司的债务由合并后的宁波利时信息科技有限公司承继。  
特此公告  
宁波利时信息科技有限公司  
宁波同茂信息科技有限公司  
2023年7月1日

●董和吉遗失宁波大众汽车服务有限公司开具的浙BT1590收据一张，收据号01835337，服务质量保证金，金额500元，特此声明  
●宁波智玛日用品有限公司遗失财务专用章一枚，编号3302120338664，声明作废  
●王锋于2023年6月28日不慎遗失身份证，身份证号：142602199005101513，特此声明  
●宁波天坤空调技术发展股份有限公司遗失财务专用章一枚，声明作废

### 分立公告

根据得力集实有限公司股东决定，公司拟分立为2家公司，原得力集实有限公司继续存续。原公司的债务由分立后的各家公司共同承担。  
特此公告。  
得力集实有限公司

●宁波童亿物业管理有限公司遗失公章一枚，编号：33022610036433，声明作废  
●杨列晖遗失专业技术职务资格证书一本，资格名称：工程师专业：建筑电气，编号：9911499，声明作废  
●刘枝敏（身份证号码：3325241980102\*\*\*\*9）遗失宁波市众联发市场建设开发股份有限公司股权证一份，股权证编号：0034，股数：3000股，特此声明遗失，原件作废

### 分立公告

根据得力集实有限公司股东决定，公司拟分立为2家公司，原得力集实有限公司继续存续。原公司的债务由分立后的各家公司共同承担。  
特此公告。  
得力集实有限公司

●宁波回恒旅游客运有限公司遗失公章一枚，编号3302030139841，声明作废  
●宁波天睿健康咨询服务有限责任公司遗失公章一枚，编号33028210200522，声明作废

### 关于浙江省温岭市第五建筑工程有限公司宁波市轨道交通5号线一期地下土建工程TJ5111标项目撤销农民工工资专用账户公示

我承建的浙江省温岭市第五建筑工程有限公司宁波市轨道交通5号线一期地下土建工程TJ5111标项目，该工程已于2021年5月完工，并通过相关部门交工（完工）验收，现我承诺本工程农民工工资无欠薪并根据《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》第九条第一款的规定，现进行公示，公示时间为30天。如有疑问，请在公示期间内向有关部门反映。举报电话：0574-83865543。宁波市解放南路257号一楼劳动维权接待室  
宁波市市政工程建设有限公司

### 关于浙江省温岭市第五建筑工程有限公司宁波市轨道交通5号线一期地下土建工程TJ5102标项目撤销农民工工资专用账户公示

我承建的浙江省温岭市第五建筑工程有限公司宁波市轨道交通5号线一期地下土建工程TJ5102标项目，该工程已于2021年5月完工，并通过相关部门交工（完工）验收，现我承诺本工程农民工工资无欠薪并根据《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》第九条第一款的规定，现进行公示，公示时间为30天。若未接到欠薪投诉，将同意该账户申请。举报电话：0574-83865543。宁波市解放南路257号一楼劳动维权接待室  
宁波市市政工程建设有限公司